





Aceite para teca spray

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Aceite para Teca Spray es una mezcla de aceites naturales y resinas, especialmente elegidas para nutrir y enriquecer la madera. Reemplaza los nutrientes perdidos por la acción de los elementos y proporciona una protección y belleza duraderas.

USOS

Indicado para maderas duras y exóticas. Ideal para renovar y mantener los muebles de jardín, hamacas, tablones y

embarcaciones.

Este producto es sólo para uso exterior.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases: 500ml

Tonos de color: Incoloro

Composición (nominal): Aglutinante: Resina modificada con aceites

naturales.

Solvente: Hidrocarburo alifático de bajo

olor.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie: Antes de tratar, la madera debe estar seca

y limpia de polvo, grasas, etc. Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera. Utilizar una máscara si es necesario lijar.

Aplicación:

Madera nueva: Mantener el spray vertical y aplicar

Xyladecor® Aceite para Teca Pulverizando de manera uniforme desde unos 25-30cm. Después de 15 minutos, retirar el exceso de producto con un trapo. Dejar secar bien la



primera mano antes de aplicar una segunda capa, quitando el exceso con un

trapo.

Madera vieja: Eliminar completamente la madera

agrisada lijando o aplicando Xyladecor® Renovador Madera, hasta obtener una superficie limpia y sana y proceder como

en maderas nuevas.

Madera pintada o

barnizada: Eliminar completamente cualquier resto de

pintura o barniz resistentes, decapando o lijando y proceder como en maderas

nuevas.

Tiempos de secado*: Una capa con un grosor estándar:

Secado al tacto: 6 - 8 horas.

Segunda capa: 16 - 24 horas.

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

Rendimiento: La aplicación dependerá del tipo y de las

> condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: 14m²/litro en superficies lisas con una porosidad media.

Acabado: Aplicar dos capas de Xyladecor® Aceite

para Teca.

Limpieza: No usar o almacenar en temperaturas

extremas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los tratamientos tales como lijado, Precauciones de Uso y

Manipulación: soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o

humos peligrosos.

Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar

equipo de protección personal

(respiratorio) adecuado, cuando sea

necesario.

Instrucciones de Seguridad: Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de



Datos de Seguridad.

Almacenaje:

Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

<u>Nota:</u> Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 03/2012

